

94S2_리콜 조치 방법 및 절차

리콜 내용 : 로고 램프

기술 배경

차량 생산 시 적용 한 UN ECE R48 일부 규정(제조사 로고램프 점등 관련)이 국내에 적용되지 않아, '자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙' 제47조(그 밖의 등화의 제한)의 일부를 미충족합니다.

수리

등화장치 소프트웨어 업데이트

부품 공급

부품 명	부품 번호	수량	비고
ETKA 참조			

작업

	진단 세션 시작 → Touareg 선택 → 테스트 시작 → 소프트웨어 버전 관리 → 라이선스 정보 입력
--	--